



Вид на внутренние плоскости



1. Н14, н14, $\pm \frac{IT}{2}$.
2. Шероховатость обрабатываемых поверхностей $\sqrt{Ra6.3}$. Заусенцы удалить, острые кромки притупить.
3. ТТ к электромонтажу по ГОСТ 23592-96. Разделка монтажных проводов и крепление жил по ГОСТ 23597-96.
4. Длины проводов, жгутов и кабелей уточнить при электромонтаже.
5. Положение проводов, жгутов и кабелей уточнить при электромонтаже.
6. Позиционные обозначения элементов маркировать частями этикеток местах, удобных для чтения.
7. Сопротивление изоляции цепей питания должно быть не менее 20МОм.
8. Проверку сопротивления и прочности изоляции цепей питания проводить в соответствии с ГОСТ 25804.8-83.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.							Стадия	Лист	Листов
Пров.								1	4
Н. контр.							Шкаф управления Чертеж общего вида		
Утв.									
							АО "Спейс-Мотор" г. Санкт-Петербург		
							Формат А3		


Доработка цоколя шкафа под кабельный ввод



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Дверь щита с внешней стороны



Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Дверь щита с внутренней стороны



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата