



✓ (✓)



1. Общие допуски ГОСТ 30893.1 – т
2. \*Размер для справок
3. Полное обозначение и наименование чертежа согласно табл.1
4. Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Сварные швы должен быть герметичен и не иметь внешних видимых дефектов
5. Покрытие наружных поверхностей:
  - при обозначении 121 XXXX – грунтовка один слой; эмаль по RAL 5007
  - при обозначении 121 XXXX ОЦ – оцинковка наружных поверхностей

Таблица 1

Обозначение	Наименование	A, мм	B, мм	поз.1 (Материал)	поз.2 (Материал)	Масса, кг
121 0108	Переходник 108х76	φ108	φ76	Труба 108х3,5	Труба 76х3,5	2,4
121 0127	Переходник 127х76	φ127	φ76	Труба 127х4,5	Труба 76х3,5	2,75
121 4127	Переходник 127х108	φ127	φ108	Труба 127х4,5	Труба 108х3,5	3,5
121 4152	Переходник 152х108	φ152	φ108	Труба 152х4	Труба 108х3,5	3,8
121 6152	Переходник 152х127	φ152	φ127	Труба 152х4	Труба 127х4,5	4,4
121 0203	Переходник 203х152	φ203	φ152	Труба 203х6	Труба 152х4	6,5

					121 XXXX				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Переходник  (см. табл 1 – графа "Наименование")	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.								см. табл 1	1:5
Пров.									
Т.контр.						Лист		Листов	1
Н.контр.					см. табл. 1				
Утв.									