

УТВЕРЖДАЮ

Технически директор
 ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.

« 13 » Января 2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое обслуживание компрессоров ЗАО «СГК»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Содержание парка компрессоров предприятия в исправном состоянии.
2.	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9А производство гипса.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4.	Подрядная организация	На основе тендера.
5.	Сроки работ	2 года.
6.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов выполненных работ.
7.	Материалы и оборудование	Приобретается Подрядчиком в соответствии с перечнем работ п. 9 и технической документации на изделие.
8.	Перечень оборудования	1. Компрессор Atlas Copco GA45 VSD, № API575723; 2. Компрессор Atlas Copco GA45 , № API593570 3. Осушитель Atlas Copco BD100; 4. Компрессор ALUP Alegro 30-210; 5. Осушитель Spitzenreiter LW-150AC, № 301603003; 6. Компрессор Ingersoll rand R160I – A7.5 №6016011; 7. Компрессор Ingersoll rand R160I – A7.5 №6016013; 8. Компрессор Ingersoll rand R160I – A7.5 №6016010; 9. Компрессор Ingersoll rand R160I – A7.5 №6016012; 10. Компрессор Ingersoll rand R110N – A10.0 №6013021; 11. Осушитель Ingersoll rand D1890IN – A, № 11M – 026134; 12. Осушитель Ingersoll rand D1890IN – A, № 11M – 017096; 13. Осушитель Ingersoll rand D1890IN – A, № 11M – 017081; 14. Осушитель Ingersoll rand D1890IN – A, № 11M – 0017078; 15. Осушитель Ingersoll rand D1410IN – A, № 11M – 016813; 16. Магистральные фильтры; 17. Воздуходувка Pedro Gil PG 30R0RN – 4 шт.; 18. Воздуходувка 2АФ49Э53С; 19. Воздуходувка FPZ SCL K09.
9.	Перечень работ	1. Для Ingersoll rand а. ТО-4000 <ul style="list-style-type: none"> • Осмотр системы очистки на предмет засорения • Замена элемента воздушного фильтра • Замена элемента масляного фильтра • Замена предварительного фильтра • Смазка подшипников • Осмотр/чистка систем воздушного охлаждения • Осмотр и чистка/замена фильтра электрического шкафа. • Осмотр/протяжка эл. контактов б. ТО-8000 <ul style="list-style-type: none"> • ТО-4000

		<ul style="list-style-type: none"> • Замена масла • Замена сепаратора • Замена рем. комплекта клапана минимального давления • Замена рем. комплекта впускного клапана <p>2. Для Atlas Copco</p> <p>а. ТО-4000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замена воздушного фильтра • Замена масляного фильтра • Замена масла • Очистка системы воздушного охлаждения • Смазка подшипников • Осмотр/протяжка эл. контактов <p>б. ТО-8000</p> <ul style="list-style-type: none"> • ТО-4000 • Замена сепаратора • Ревизия клапана минимального давления • Ревизия влагоуловителя • Ревизия обратного клапана • Ревизия впускного клапана • Ревизия маслоотсечного клапана • Ревизия термостата <p>3. Для Alup Allegro</p> <p>а. ТО-4000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замена воздушного фильтра • Замена сепаратора • Замена масляного фильтра • Замена масла • Очистка системы воздушного охлаждения • Смазка подшипников • Осмотр/протяжка эл. контактов • Ревизия предохранительного клапана <p>4. Для осушителей и фильтров, воздуходувок общее профилактическое обслуживание исходя из состояния. Осмотр во время обслуживания компрессоров.</p>
5.	Особые условия	<p>1. Для компрессоров Ingersoll rand использовать оригинальное масло Ultra Coolant.</p> <p>2. Обязательное посещение объекта перед формированием КП. и созданием рабочей документации, т.к. конструкторская документация отсутствует (замер существующей оснастки, определение марки материала и т.д.).</p> <p>3. Работы проводить с использованием материалов и техники подрядчика.</p> <p>4. Вывоз мусора производится силами подрядчика.</p>

Составил:
Инженер-энергетик ЗАО «СГК»



Кульков В.О.

Согласовано:
Главный энергетик
ЗАО «СГК»



Бельсков К.А.