

" - "

,

- -182-02042013
03 2018 .

: " "

«

« »

:

-2000
R75AM».

: , . , . , 9, 9 .

: - 11262-23/2023 -

: . .


: . .

1	2	3	4
1		.	1
2		/	1,76
3		/	1,74
4		. ³ /	1737,8400
5		.	8040
6	1 /	. . . /	143,0
7		³ / .	217,0
8		.	2
9		/ ³	8050

		Согласовано				

Согласовано

. +0.000 1:100.




*
P =0,03
Dn50-(G270)
- dy50
Q/max=272,0 ³/ .)

(

2).

*
P = 0,03 - - -16-
Dn50-(G270) , - 16
- dy50 (- - - 4-16-dy50), - ,
-7.0, (,
Q_{max}=272,0 3/ .)



_____ :

_____ 2 _____

_____ 5 _____

_____ 6 _____

_____ ▶ _____

Согласовано			

	*	*		*		
				*	*	
				*	*	
	*	*		*	*	

: " "			
- 11262-23/2023,			
« « » : -2000 R75AM» : , . , . , 9, 9 .			
		4	
(2).		" - "	

	, 3		-	, 3\		,	-
	1212,0	" " "R75AM" - PRL.RU.A.8.50	1	217,0	217,0	0,026	.

—




—

•

Согласовано

[illegible]




1:100.


$$Q_{\max} = 272,0 \text{ }^3/.$$

Согласовано

	*	*		*	
		* *			
		* *			
* *		* *			

: " "			
- 11262-23/2023,			
« « » :			
-2000 R75AM» :			
, . , . , 9, 9 .			
		7	
2-2 . +0.000 1:50.		" - "	
		.	



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Размеры пряжка под смесительной камерой теплогенератора для сбора и удаления крупных фракций песка, провалившихся из пневмотрубы, определяет Заказчик
2. Высоту и крепление трубы п.7 к зданию обеспечивает Заказчик
3. Крепеж на чертеже не показан и в ассортименте поставляется


- 11262-23/2023,

R75AM»

1

3

14 - 16 1:100.



Согласовано

	*	*		*	
				*	*
				*	*
*		*		*	*

: " "			
- 11262-23/2023,			
« « -2000 » R75AM» :			
, . , . , 9, 9 .			
		9	
14 - 16 1:100.		" - "	

