

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Аветисян А.Э.

«29» 08 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На восстановление внутренней оснастки сушильного барабана СМ 147 №1

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Основание для производства работ	Отсутствие и повреждение части внутренней оснастки сушильного барабана СМ 147 №1 Несоответствие конструкции сушильного барабана СМ 147 №1 его паспортным данным Простои по причине поломки оснастки сушильного барабана СМ 147 №1
2.	Место производства работ	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9А производство гипса.
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
4.	Подрядная организация	На конкурсной основе
6.	Сроки работ	Изготовление оснастки до 1.12.17.. Демонтаж старой и монтаж новой оснастки в капитальный ремонт 2018г.(январь 2018г.).
7.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Актов выполненных работ (форма КС-2; КС-3).
8.	Материалы и оборудование	Приобретается Подрядчиком согласно перечню работ п. 9 и конструкторской документации на изделие
9.	Перечень работ	Восстановление внутренней оснастки сушильного барабана: а) Демонтаж имеющейся оснастки б) Изготовление и монтаж новой оснастки
10.	Особые условия	1. Обязательное посещение объекта перед формированием КП. и созданием рабочей документации, т.к. конструкторская документация отсутствует (замер существующей оснастки, определение марки материала и т.д.). 2. Монтаж оснастки производить согласно конструкторской документации, либо аналогично существующей схеме. 3. Монтаж произвести за 14 кал. дней, в кап. ремонт (январь 2018г.). 4. Работы проводить с использованием материалов и техники подрядчика. 5. Вывоз мусора производится силами подрядчика.

Составил:

Зам. Начальника механического цеха

ЗАО «СГК»

Согласовано:

Главный механик

ЗАО «СГК»

Грачев С.И.

Макаров В.А.